



Schweißerschutzkleidung

Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren, die den Träger gemäß ISO 11611 / ISO 11612 gegen Metallspritzer, Funkenflug, konvektive und strahlende Hitze, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen ultraviolette Strahlen schützen.

Zum Beispiel die Latzhose PSA kornblumenblau, 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf. 1 Gesäßtasche rechts mit verdecktem Druckknopf. 1 Meterstabs tasche rechts. Schlitz mit Reißverschluss. Hosensaum verstellbar mit 2 Druckknöpfen. 1 Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopf

oder

Peru, der neue leichte Schweißershandschuh, Material: Top-Ziegennappaleder Spaltlederstulpe und Gummizug im Oberteil für die perfekte Passform, Schadstoff geprüft, pH-Hautneutral, Länge: 30-33cm